


17. Croquis permettant de localiser les prélèvements et les matériaux ou produits contenant de l'amiante



2ème étage



Conduit PVC - Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante



Vide ordure - Ouvrage commun se référer au DTA

Réf : DIA-PNA03-1903-002	MORELLI		Planche de repérage technique
Résidence des Iles, Immeuble l'Elbe Entré C, 20000 AJACCIO	Indice A	Auteur : Monsieur Nicolas PINNA	Bat. A du plan de masse